



Innowacyjne technologie druku

Format zapisu pracy

PDF kompozytowy, PDF separacje, cdr, ps, prn

Technologia przygotowania prac do druku

Prosimy o przygotowanie pliku z uwzględnieniem:

- znaków cięcia
- spadów z każdej strony 3 mm (czyli jeśli praca ma rozmiar netto 120 mm x 120mm, to brutto powinna mieć 126 mm x 126 mm)
- bitmapy CMYK, z osadzonym profilem ICC Euroscale Coated V2 (dla papierów powlekanych) lub Euroscale Uncoated V2 (dla papierów niepowlekanych), w przypadku osadzenia innego profilu profile zostaną zamienione na wyżej wymienione
- przejścia tonalne, cienie, przezroczystości - zamienione na bitmapy
- rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 300 dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku). W projektach koniecznością jest używanie kolorów z modelu CMYK. Nie powinno stosować się kolorów z modelu RGB lub innych modeli kolorystycznych (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta).
- czcionki zamienione na krzywe
- wielkość czcionek: minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem dla krojów jednoelementowych 6 pkt, dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze dla krojów jednoelementowych 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt
- grubość linii - minimum 0,2 pkt
- nie należy umieszczać logotypów oraz małych obiektów graficznych na krawędzi projektu (tuż obok linii obcięcia).
- czarne kolory napisów prosimy budować tylko z czerni czyli: (C-0%, M-0%, Y-0%, K- 100%)
- suma farb (CMYK) nie może przekroczyć 320% (np.: niedozwolone jest uzyskiwanie czerni z farb: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% = 400 %)
- uzyskiwanie efektu głębokiej czerni: C-30%, M-20%, Y-10%, K-100%
- proszę o dodawanie do projektu pasków kalibracyjnych.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zastosowanie się do przedstawionych uwag jest podstawowym warunkiem umożliwiającym spełnienie Państwa oczekiwań co do jakości końcowego produktu.

Sposób dostarczania materiałów

- ftp.trawers.pl
Host: 83.238.213.89
User: rafal
Password: trawers_m
- e-mail: do 10 MB (pracownia@trawers.pl)
- płyta CD lub DVD, nośniki typu Pendrive